



Código estación: L0989 Código masa: 989 Red de lagos

DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE MUESTREO

Tipología: L-T23: Interior en cuenca de sedimentación, temporal, hipersalino.

(Lago temporal)

Puntos de muestreo: Red a la que pertenece: Elementos biológicos analizados:

Operativa+Vigilancia Orilla L5989-FQ Fitoplancton:

Otra flora Perfiles L5989 Χ acuática:

Fauna de invertebrados Χ

bentónicos:

LOCALIZACIÓN

Sástago (Zaragoza) Municipio y provincia:

Comunidad Aragón

Autónoma:

Subcuenca: Tramo Bajo del Ebro

Coordenadas UTM ETRS89 Huso 30:

X(m): 735.735 Orilla Perfil X(m): 735.255

Y(m): 4.589.207 **Y(m):** 4.589.294

VISTA DEL LAGO







Código masa: 989 Código estación: L0989 Red de lagos

MAPA DEL LAGO







Código masa: 989 Código estación: L0989 Red de lagos

ELEMENTOS DE CALIDAD BIOLÓGICOS (EC-BIO)

FITOPLANCTON

Composición		Abundancia (células/mL)	Biovolumen (mm³/L)	Clases de Abundancia
	Sellaphora sp. Mereschowsky	5.164	0,810	3
Bacillariophyta	Cymbella sp. Agardh			1
	Navicula sp. Bory			1
	Binuclearia lauterbornii (Schmidle) Proschkina-Lavrenko	939	0,015	3
	Chlamydomonas sp. Ehrenberg	98.583	2,580	5
Chlorophyta	Chlorella sp. Beijerinck	85.439	2,863	5
	Oocystis sp. Nägeli ex Braun	11.267	0,547	2
	Pedinomonas minutissima Skuja	1.878	0,012	
	Planktolyngbya brevicellularis G.Cronberg & Komárek	251.153	0,178	5
Cyanobacteria	Planktolyngbya limnetica (Lemmermann) Komárková-Legnerová & Cronberg	15.492	0,275	
Dinoflagellata	Gymnodinium sp. F.Stein	2.817	2,681	2
Total:		472.732	9,961	





Código masa: 989 Código estación: L0989 Red de lagos

17/05/2021

Composición		Abundancia (células/mL)	Biovolumen (mm³/L)	Clases de Abundancia
	Cymbella sp. Agardh	225	0,224	3
Bacillariophyta	Navicula sp. Bory	2.535	3,992	5
	Nitzschia sp. Hassall	310	0,353	3
Chlorophyto	Chlorella sp. Beijerinck	3.380	0,113	5
Chlorophyta	Oocystis sp. Nägeli ex Braun	648	0,031	
Cyanobacteria	Pseudanabaena sp. Lauterborn	4.225	0,063	3
Dinoflagellata	Gymnodinium sp. F.Stein	56	0,054	
Euglenozoa	Strombomonas sp. Defl.	28	0,065	
Total:		11.407	4,895	

Clases de abundancia	1	2	3	4	5
Abundancia relativa	Muy Escasa	Escasa	Dispersa	Abundante	Dominante





Código masa: 989 Código estación: L0989 Red de lagos

OTRA FLORA ACUÁTICA

Listac	do de especies en la zona de muestreo (*) 1	Cobertura promedio (%)
	Aizoon hispanicum	<0,1
	Arthrocnemum macrostachyum	37,4
	Atriplex halimus	<0,1
	Dactylis glomerata	0,1
Helófitos	Frankenia pulverulenta	1,9
	Galium sp.	<0,1
	Lygeum spartum	3,1
	Sphenopus divaricatus	3,2
	Suaeda vera	12,0
Listado es	species indicadoras de condiciones de eutrofia	Cobertura promedio (%)
-		-
	Listado especies exóticas	Cobertura promedio (%)
	-	-

Zona somera de la cubeta colonizable por hidrófitos (%):	100
Zona somera de la cubeta colonizable por helófitos (%):	100

^(*) Hidrófitos - Zona de muestreo: cubeta < 2m profundidad

^(*) Helófitos - Zona de muestreo: franja de 3 m desde orilla hacia fuera

¹ Laguna considerada con turbidez de manera natural (resuspensión). Únicamente se utilizan métricas de Cobertura Total de Helófitos y Cobertura de Especies Exóticas.





Código masa: 989 Código estación: L0989 Red de lagos

FAUNA DE INVERTEBRADOS BENTÓNICOS

10/03/2021

Macroinvertebrados

Listado taxonómico de macroinvertebrados (Presencia)

No hay individuos en la muestra

Microinvertebrados

	Listado taxonómico de microinvertebrados				
Filo Clase / Subclase Familia Especie Abundancia Relativa (%)					
Arthropoda	Ostracoda	Cyprididae	Candelacypris aragonica	100,0	

Índice IBCAEL

Índices	Resultado
Índice ABCO	3,00
Índice RIC	1,00
Índice IBCAEL	1,20





Código masa: 989 Código estación: L0989 Red de lagos

ELEMENTOS DE CALIDAD FISICOQUÍMICOS (EC-FQ)

ELEMENTOS FISICOQUÍMICOS

_ ,		Valores	Valores
Parámetro	Métricas	10/03/2021	17/05/2021
Profundidad máxima (m)		<0,5	0,5
	I Zona Fótica x DS (m)	<0,5	<0,5
Transparencia	Disco de Secchi (m)	0,15	<0,14
Condiciones térmicas	Temperatura (°C)	14,0	20,8
Condiciones termicas	Termoclina (ausencia/presencia)	Ausencia	Ausencia
Condiciones de oxigenación*	Oxígeno disuelto (mg/L)	11,8	7,9
Salinidad	Conductividad a 20°C (μS/cm)	90450	45828
	pH (unid)	8,2	8,7
Estado de acidificación	Alcalinidad total (mg/L CaCO3)	163	116
	NH₄ (mg/L)	0,0940	<0,02
	NO₃ (mg/L)	0,347	0,0380
Condiciones relativas a	NO₂ (mg/L)	<0,0035	0,00729
los nutrientes	N _{total} (mg/L)	0,979	2,93
	P-PO ₄ (mg/L)	0,0191	0,0321
	P _{total} (mg/L)	0,0275	0,0255

Datos procedentes de la muestra integrada de la capa fótica (*Condiciones de oxigenación del hipolimnion en presencia de termoclina y en todo el perfil en ausencia de termoclina)





Código masa: 989 Código estación: L0989 Red de lagos

SUSTANCIAS PREFERENTES Y CONTAMINANTES ESPECÍFICOS

Incumplimiento de las NCA Sí

Sustancia	NCA-MA	Valores	
Sustancia	INCA-IVIA	MA	
Selenio disuelto (mg/L)	0,001	0,011	





Código masa: 989 Código estación: L0989 Red de lagos

PERFILES VERTICALES DE LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS

10/03/2021

Profundidad	Temperatura	CE a 20 ºC	рН	Oxíg	jeno
m	°C	μS/cm	ud,	mg/L	%Sat
0,0	14,0	>90.450	8,2	11,8	118,2

17/05/2021

Profundidad	Temperatura	CE a 20 ºC	рН	Oxíç	geno
m	°C	μS/cm	ud.	mg/L	%Sat
0,0	20,8	45828	8,7	7,9	107,6





Código masa: 989 Código estación: L0989 Red de lagos

INDICADORES HIDROMORFOLÓGICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS

		Evaluación cualitativa
	Regulación del caudal influente principal	Ausencia
	Aportes artificiales con concentraciones de nutrientes y mineralógicas distintas	Ausencia
1, ALTERACIONES DEL	Masa de agua subterránea asociada sobreexplotada o en mal estado cuantitativo	Sin datos
HIDROPERIODO Y DEL	Existencia de drenajes	Ausencia
RÉGIMEN DE FLUCTUACIÓN DEL NIVEL DE AGUA	Existencia de extracciones o derivaciones	Ausencia
NIVEL DE AGUA	Existencia de aprovechamiento hidroeléctrico activo	Ausencia
	Más del 50% de la cuenca vertiente presenta usos de suelo distintos al natural o semi-natural	Presencia
	Otra alteración justificada por AH	Sin datos
2, ALTERACIONES EN EL	Actividades de regulación con incidencia en los procesos naturales de mezcla y estratificación	No Aplica
RÉGIMEN DE ESTRATIFICACIÓN	Existencia de aprovechamiento hidroeléctrico activo	No Aplica
	Existencia de vertidos térmicos	No Aplica
	Régimen estratificación alterado según AH	No Aplica
	Acumulación antrópica de los sedimentos	Ausencia
	Existencia de actividades de extracción de materiales	Ausencia
	Dragados	Ausencia
3, ALTERACIONES DEL	Ahondamiento de la cubeta	Ausencia
DE LA CUBETA	Presencia de infraestructuras artificiales en la cubeta	Presencia
	Más del 50% de la cuenca vertiente presenta usos de suelo distintos al natural o semi-natural	Presencia
	Alteraciones del estado de la cubeta según AH	Sin datos





Código masa: 989 Código estación: L0989 Red de lagos

		Evaluación cualitativa
	Acumulación antrópica de materiales	Ausencia
	Existencia de actividades de extracción de materiales	Ausencia
	Roturación de la zona ribereña para usos agrícolas	Presencia
4, ALTERACIONES DEL	Reducción de la cobertura natural de vegetación riparia	Presencia
ESTADO Y ESTRUCTURA	Actividad ganadera intensiva	Ausencia
DE LA ZONA RIBEREÑA	Sobreerosión forzada por procesos antrópicos	Ausencia
	Plantación de especies exóticas	Ausencia
	Ocupación por infraestructuras antrópicas	Ausencia
	Alteraciones de estado y estructura de la zona ribereña según AH	Sin datos





Código masa: 989 Código estación: L0989 Red de lagos

ELEMENTOS DE CALIDAD QUÍMICOS (EC-Q)

SUSTANCIAS PRIORITARIAS Y OTROS CONTAMINANTES

Incumplimiento de las NCA

No





Código masa: 989 Código estación: L0989 Red de lagos

ESTADO TRÓFICO

Índice	Valor índice	Nivel trófico

Fitoplancton ⁽¹⁾	Concentración de clorofila-a (µg/L)	29,90	Hipereutrófico
ritopiancion (**)	Densidad algal (cel/ml)	242.069,5	Hipereutrófico
Transparencia ⁽¹⁾	Disco de Secchi (m)	0,11	Hipereutrófico
Condiciones relativas a los nutrientes (1)	Fósforo total (mg P/L)	0,027	Mesotrófico

ESTADO TRÓFICO DEL EMBALSE	Hipereutrófico
----------------------------	----------------

⁽¹⁾ Para el cálculo del Estado Trófico se utiliza la media de los datos anuales (OCDE, 1982).





Código masa: 989 Código estación: L0989 Red de lagos

ESTADO ECOLÓGICO

	Índice	Valor índice	RCE	Nivel calidad
	Concentración de clorofila-a (µg/L)	29,90	0,16	Deficiente
Fitoplancton (1)	Biovolumen total (mm³/L)	No Aplica	-	No Aplica
	NIVEL DE CALIDAD		Deficiente	
	Presencia de hidrófitos	No Aplica	-	
	Cobertura total de macrófitos (%)	No Aplica	-	-
	Riqueza de especies de macrófitos (nº de especies)	No Aplica	-	
	Cobertura total de hidrófitos (%)	No Aplica	-	No Aplica
Otra flora acuática	Cobertura total de helófitos (%)	12	0,17	Deficiente
	Cobertura de especies (hidrófitos) indicadoras de eutrofia (%)	No Aplica	-	No Aplica
	Cobertura de especies (hidrófitos y helófitos) exóticas (%)	0,00	1,00	Muy Bueno
	NIVEL DE CALIDAD		Deficiente	*

^{*} Laguna considerada con turbidez natural permanente. Según protocolo M-L-OFM 2013, en lagunas de estos tipos que tengan permanentemente turbidez de manera natural (por resuspensión o formación de coloides), únicamente se utilizarán las métricas de Cobertura total de Helófitos y Cobertura de especies exóticas de macrófitos (teniendo en cuenta únicamente los helófitos) en la evaluación del estado ecológico.

Investable	Índice IBCAEL	1,20	0,12	Malo
Invertebrados	NIVEL DE CALIDAD		Malo	

,		
ESTADO ECOLÓ	GICO según elementos de calidad biológicos	
ESTADO ECOLO	AGICO Seduli elementos de Calidad Diologicos	

Malo

Transparencia (2)	Disco de Secchi (m)	No Aplica	-	-
Estado de acidificación (2)	pH (unid,)	8,5	-	Bueno
Condiciones relativas a los nutrientes (2)	Fósforo total (mg P/L)	0,026	-	Muy Bueno
Sustancias Preferentes y Contaminantes Específicos	Selenio disuelto (mg/L) Media Anual (MA)	0,0	11	Moderado

ESTADO ECOLÓGICO según elementos de calidad fisicoquímicos

Moderado

Alteraciones del hidroperiodo y del régimen de fluctuación del nivel de agua	Presencia
Alteraciones en el Régimen de Estratificación	No Aplica
Alteraciones del estado y estructura de la cubeta	Presencia
Alteraciones en el estado y estructura de la zona ribereña	Presencia

ESTADO ECOLÓGICO según elementos de calidad hidromorfológicos

Bueno

ESTADO ECOLÓGICO DEL LAGO

Malo





Código masa: 989 Código estación: L0989 Red de lagos

E	ESTADO QUÍMICO	
Sustancias Prioritarias y Otros Contaminantes	-	No incumplen las NCA
ESTADO QUÍMICO DEL LAGO	Bueno	

ESTADO FINAL

ESTADO ECOLÓGICO DEL LAGO	Malo
ESTADO QUÍMICO DEL LAGO	Bueno
ESTADO FINAL DEL LAGO	Inferior a Bueno

⁽¹⁾ Para el cálculo del Potencial Ecológico se utiliza la media de los datos anuales (Protocolo de análisis y cálculo de métricas de fitoplancton en lagos y embalses, MFIT-2013 versión 2).

⁽²⁾ Para el cálculo del Potencial Ecológico se utiliza la mediana de los datos anuales (Guía para la Evaluación del Estado de las Aguas Superficiales y Subterráneas, MITERD, 2020).





Código masa: 989 Código estación: L0989 Red de lagos

FOTOGRAFÍAS









Código masa: 989 Código estación: L0989 Red de lagos

17/05/2021



